

Отдел Администрации Быстроистокского района по образованию и  
молодежной политике

**П Р И К А З**

«28» декабря 2024 г. с. Быстрый Исток

№ 252 - П

**О плановой проверке  
общеобразовательных учреждений  
района**

В рамках плана учредительного контроля,  
**приказываю:**

- провести плановую проверку 01.01.2025г. в образовательных организациях района в отношении соблюдения должностных инструкций сторожами и кочегарами образовательных организаций, а также состояния и работы котельных образовательных организаций;
- назначить ответственных лиц в составе М.А. Дудниковой, начальника отдела по образованию и молодежной политике; Д.М. Панкова, заместителя начальника отдела по образованию и молодежной политике.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела по образованию  
и молодежной политике



М.А.Дудникова

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела администрации  
Быстроистокского района по образованию  
и молодежной политике  
(руководитель органа (организации),

являющегося правообладателем объекта (территории))



М.А. Дудникова  
(ф.и.о.)

20\_\_ г.

### Акт проверки образовательного учреждения

В рамках учредительного контроля, на основании приказа отдела Администрации Быстроистокского района по образованию и молодежной политике «О плановой проверке общеобразовательных учреждений района» № 252-П от 28 декабря 2024 г. проведена проверка в отношении соблюдения должностных инструкций сторожами и кочегарами образовательных организаций, а также состояния и работы котельных образовательных организаций.

*Проверка осуществлялась (ФИО, должность):*

- М.А. Дудникова, начальник отдела Администрации Быстроистокского района по образованию и молодежной политике;
- Д.М. Панков, заместитель начальника отдела Администрации Быстроистокского района по образованию и молодежной политике;

Дата проведения проверки: 01.01.2025 г.

*Предмет проверки:*

- соблюдение сторожами должностных инструкций;
- соблюдение машинистами-кочегарами должностных инструкций и работа котельных.

*Результаты проверки:*

- в детском саду «Колокольчик» МБОУ «Быстроистокская ОСШ» истопник на момент проверки отсутствовал на рабочем месте. Ворота для въезда на территорию детского сада не были должным образом заперты;
- в котельной МБОУ «Верх-Озернинская ОСШ» на момент проверки машинист-кочегар отсутствовал, что недопустимо, т.к. котельная является опасным производственным объектом, где нужен постоянный контроль за работающими механизмами;
- в детском саду «Берёзка» МБОУ «Быстроистокская ОСШ» входные и ворота для въезда на территорию заперты должным образом. Машинист-кочегар добросовестно выполнял свои обязанности;
- в МБОУ «Приобская ОСШ» и детском саду «Ромашка» МБОУ «Приобская ОСШ» котельные работали в штатном режиме. Персонал

находился на рабочем месте. В котельной МБОУ «Приобская ОСШ» установлен резервный котёл;

- котельная МБОУ «Новопокровская ОСШ» им. А.А. Немтинова работа штатном режиме. Резервная для водоснабжения котельной насосная станция находилась в неисправном состоянии (подающий воду в расширительный бак отрезан от основания станции). Площадка, на которой уголь складировался у котельной, до сих пор не ограждена. В здании школы сторож отсутствовал на рабочем месте;

- в котельной МБОУ «Верх-Ануйская СОШ им. А.Н. Кузьмина» машинист-кочегар находился на рабочем месте и должным образом выполнял свои должностные обязанности. При обследовании отопительной системы здания школы отмечено завоздушивание тепловых регистров;

- работа котельной МБОУ «Хлеборобная ОСШ» осуществлялась должным образом. Однако для урегулирования давления в системе теплоснабжения необходимо установить мембранный расширительный бак ёмкостью 100 л в систему отопления. Это позволит предотвратить частое срабатывание автоматики при падении давления в системе. Сторож на момент проверки отсутствовал на рабочем месте. В журнале обхода территории отображается необходимая информация. Сторож знает номера экстренных служб.

- в МБОУ «Быстроистокская ОСШ» сторож на момент проверки отсутствовал на рабочем месте. В журнале обхода территории отображается необходимая информация. Сторож знает номера экстренных служб. В котельной при визуальном осмотре оборудование исправно. Машинист-кочегар находился на рабочем месте, добросовестно выполнял свои должностные обязанности.

*Решение:*

- руководителю МБОУ «Быстроистокская ОСШ» взять под личный контроль соблюдение истопниками детского сада «Колокольчик» требований безопасности и должностных инструкций. Требую привлечь к дисциплинарной ответственности истопника, находящегося на смене 01.01.2025 г.;

- руководителю МБОУ «Приобская ОСШ» держать на контроле вопрос по установке резервного котла с соответствующим оборудованием в котельной;

- руководителю МБОУ «Хлеборобная ОСШ» взять под личный контроль вопрос по установке в котельной мембранного расширительного бака ёмкостью 100 л в систему отопления;

- руководителю МБОУ «Верх-Ануйская СОШ им. А.Н. Кузьмина» взять под личный контроль функционирование отопительной системы в здании школы – своевременно спускать воздух с тепловых регистров;

- руководителю МБОУ «Новопокровская ОСШ» им. А.А. Немтинова привести в рабочее состояние резервную для водоснабжения котельной насосную станцию – провести монтаж шланга для подачи воды в расширительный бак. Соорудить ограждение площадки, на которой складировался уголь у котельной. Контролировать соблюдение сторожами школы требований безопасности и должностных инструкций;

- руководителю МБОУ «Верх-Озернинская ОСШ» взять под личный контроль